

Association Connecting Electronics Industries

© 2013 IPC

3000 Lakeside Drive, Suite 309


Bannockburn, IL 60015

Telephone: +1 847-615-7100 • FX: +1 847-615-7105

www.ipc.org • e-mail: custs rvice cioc.org

All rights reserved under both international and Pan-American copyright conventions. Any copying, canning or other reproductions on these materials without the prior written consent of the copyright helder is scrictly prohibited and constitutes infringement under the Copyright Law of the United States.

ISBN # 978-1-91193-286-7




Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen Schulungshandbuch & Nachschlagewerk IPC DRM-WHA-B DE

Inhaltsverzeichnis	Seite
Einführung zu Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen	2
Bleifreies Löten	6
Klassifizierung	8
Abnahmekriterien	9
Draht/Leiter	10
Crimpen	14
Crimpen – offene Crimphülse	15
Crimpen – geschlossene Crimphülse	4
Schneidklemmycrbindung	29
Flachbandkabel	10
Einzelader	37
Lotatischlüsse	47
Verzinnen	48
Durchbohrte/geloshte Anschlusse	49
Löthülsen	53
Glossar	57

Basiert auf IPC/WHMA-A 20, Rev. B Anforderungen und Abrahmekriterien für Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen


Einführung


Dieses Nachschlagewerk enthält die wichtigsten Kriterien für die Vorbereitung von Adern und Kabeln sowie die Herstellung von Anschlüssen zur Verwendung in Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen, wie in der Richtlinie IPC/WHMA-A-620 definiert.





Detailliertere technische Angaben finden Sie in der Richtlinie IPC/WHMA-A-620, Anforderungen und Abnahmekriterien für Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen.





Drähte bestehen gewöhnlich aus einem elektrischen Leiter wie Kupfer und aus einem isolierenden Material.

Der Leiter trägt elektrischen Strom.

Die Isolierung bedeckt normalerweise den Leiter, um ihn vor Berührung oder Kurzschlüssen mit anderen Bauteilen oder Drähten zu schützen.

Die Leiter sind entweder als Litze oder Massivdraht ausgeführt und bestehen meistens aus Kupfer oder beschichtetem Kupfer. Die meisten, in Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen verwendeten Leiter sind als Litze ausgeführt.

Die Isolierung der Leiter kann aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Teflon[®] oder PVC — bestehen. Verschiedene Farben erleichtern die Unterscheidung und Identifizierung.

Drähte übernehmen im Wesentlichen zwei Funktionen.

Leistungs- oder Energie-Leitungen verteilen den elektrischen Strom von der Spannungsversorgung zu den verschiedenen Teilen des Geräte

Signal-Leitungen sind im Algemeinen dünner als Energie-Leitungen sie führen die Niederspannungssignale, die di Funktionen elektrischer Geräte steuern oder sie enthalten als Ein- und/ober Ausgangssignale der Goräte

Flachbar akabel werden z. E. nur für Signale benutzt.




Flachbandkabel

Drahtquerschnitt (AWG)

Die Drähte der Leiter können verschiedene Querschnitte oder Durchmesser haben. Die Stärke der Leitung ist wichtig für den effizienten Transport der Elektrizität. Je mehr Strom ein Leiter übertragen must desto größer muss der Leiterquerschnittsein, um den Stromfluss zu unterstützen.

Der Querschnitt des Leitere wird (in Amerika) in AWG (American Wire Gauge) angegeben. AWG ist en umgekentes Bezifferungssystem, bei dem gröbere Zahlenwerte kleinere Drinte bzw. Leiter bezeichnen. Das heißt, ein Leiter (eine Ader nat 18 AWG-ist dünner als ein Leiter/sine Ader mit 14 AWG.

Es ist wichtig zu wiesen, dass der Litzenaufbau und der Typ der Isolierung oder deren Dicke bei dem gleichen Leiterquerschnitt variieren können. Dieses liegt an den Anforderungen bezuglich Spannungsfestigkeit, Temperaturbereich und den Einsatzbedingen im Betriebsfall.





Abisolieren

Bei Leitungen/Drähten muss am Ende eine spezifische Länge abisoliert werden, bevor sie gecrimpt oder mit einem Anschluss oder Kontakt verlötet werden können.

Die Länge des abisolierten Bereichs hängt vom verwendeten Anschluss- oder Kontakttyp ab.



Verzinnen

Vor dem Löten muss die abisolierte Leitung normalerweise verzinnt oder mit einem dünnen Lotfilm beschichtet werden. Die Leitung wird verzinnt, damit sie beim Biegen nicht beschädigt wird. Verzinnen verbessert auch die Lötbarkeit.



Verzinnte Leitungen dürfen nicht für Crimpanschlüsse verwendet werden.

Gecrimpte Kontakte & Anschlüsse


Gecrimpte Kontakte und Anschlüsse existieren in einer Vielzahl von Formen und Größen mit offenen oder geschlossenen Crimphülsen.



Kontakte sind normalerweise klein und so konstruiert, dass sie in ein Steckergehäuse gesteckt werden.

Kontakte gibt es als stanz-geformte oder gedrehte Ausführungen.







Anschlüsse

Anschlüsse dienen dazu, eine Leitung mit einer Schraube/einem Bolzen oder einem Gegenstück zu verbinden. Zu den gängigsten Ausführungen gehören Ringösen, Gabelform und Flachstecker/Flachsteckhülgen.



Die Anschlüsse körnen, müssen aber picht, ane Isolations impulg od eine äußere Issiierhülle haben.




Außere isolierhülle

solationscrimphülse









Bleifreies Löten

Der Hauptunterschied zwischen Lötstellen, die mit Zinn-Blei Legierungen hergestellt wurden und solchen, die bleifreie Legierungen verwenden, liegt im Aussehen des Lots.

Zulässige bleifreie und Zinn-Blei Lötstellen können ein ähnliches Erscheinungsbild haben. Bleifreie Legierungen zeigen jedoch mit höherer Wahrscheinlichkeit folgendes Aussehen:

- Oberflächenrauigkeit (körnig oder matt)
- Größere Kontaktwinkel der Benetzung*

Alle weiteren Lötstellenkriterien sind gleich.

Die Benetzung kann nicht immer nach dem Erscheinungsbild der Oberfläche beurteilt werden. Die große Vielfalt an Lotlegierungen kann typische Kontaktwinkel zeigen, die von nahezu O Grad bis hin zu 90 Grad reichen.

^{*} Informationen über die Drahtformung, die Platzierung und das Verlöten von Drähten mit Turmlötstützpunkten, Gabellötstützpunkten und Hakenanschlüssen finden Sie in: IPC/WHMA-A-620, Anforderungen und Abnahmekriterien für Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen.

Koaxial-, Triaxial- u. Twinaxialkabel

Diese Kabelarten übertragen Hochfrequenzsignale für Rundfunk- und Fernsehtechnik und weitere Arten der Datenübertragung, wo stabile Hochfrequenzsignale erforderlich sind.

Ein Koaxialkabel besteht aus vier grundlegenden Teilen: einem Mittelleiter, der das elektronische Signal trägt; einem äußeren Leiter, der den Mittelleiter gegen elektronische Störungen abschirmt; einem geschäumten Dielektrikum (Isolator), das den Abstand zwischen Mittelleiter und äußerem Leiter sicherstellt und schließlich einem Außenmantel, der die Teile im Innern schützt. Die Dicke und Materialart des Dielektrikums legt die elektrischen Eigenschaften des Kabels fest.

Ein **Triaxialkabel** hat zwei äußere Leiter oder Abschirmungen, die durch ein zweites Dielektrikum voneinander getrennt sind. Eine Abschirmung dient als Signalmasse, während die zweite der Erdung dient, wodurch eine bessere Störfestigkeit und Abschirmung erzielt wird.

Ein Twinaxialkabel (auch Biaxialkabel) hat ein Paar isolierter Leiter, die von einem aemeinsamen Außenleiter (Abschirmuna) umaeben sind. Die Mittelleiter können verdrillt sei oder parallel zu einander verlaufer Twinaxialkabel werden typische weise bei symmetrischen, multiplextan Hochaeschwindiakeits-Datenübertragungen in großen Rechnergystemen verwendet. Symmetris ner Betreb bedeut dass das Signal auf baiden Leite übert agen vird, was besonders stärsicher is Mehrere Leiter



Informationen über Anforderungen an Kabel sowie Abnahmekriterien finden Sie in: IPC/WHMA-A-620, Anforderungen und Abnahmekriterien für Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen.

Anforderungen an die Kabel- und Kabelbaum Baugruppen sind in drei Klassen eingeteilt, abhängig von der Endanwerdung, der Anforderung an die Lebensdauer und der Betriebsumgebung der elektronischen Baugruppe. Diese sind wie folgt deliniert:

Klasse 1 Allgemeine Elektronikprodukte (General Electronic Products) Schließt Konsumgüter (In, we die Nauptanforderung das Funktionieren des Produkts ist - wenigelieine resonders lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit im Betrieb oder äußerliche Perfektion

Klasse 2 Elektronikorodukts mit höheren Apsprüchen (Dedicated Service Electronic Products)

Ochließt **Produkts im professionellen Linsatz** ein, wo durchgehende Leistung und Verlähgerte Lebensdauer gefordert ist und wo ununterbrochener Betrieb gewünscht, aber nicht kritisch ist. Typischerweise verursacht die Betriebsumgebung keine Schäden durch extreme Belastungen wie Temperatur oder Verunreinigungen.

Masse 3 Hochlostungselektronik (High Performance Electronic Products)

Hierzu gehören alle Produkte, bei denen eine kontinuierliche hohe Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitstellung auf Abruf unverzichtbar ist. Ein Funktionsausfall kann nicht toleriert werden. Die Einsatzumgebung der Geräte kann ungewöhnlich rau sein. Die Geräte müssen im Bedarfsfall funktionieren, wie beispielsweise bei lebensrettenden Einheiten oder anderen kritischen Systemen.

Hinweis: Der Prüfer wählt bei der Inspektion die Klasse des zu prüfenden Teils nicht selbst. Mit dem Inspektionsauftrag sollte der Prüfer die anzuwendende Klasse für das jeweilige Teil vorliegen haben.

Abnahmekriterien

Dieses Schulungshandbuch und Nachschlagewerk ordnet Bewertungskriterien für jede Anforderungsklasse einem oder mehreren der nachfolgenden Zustände (Fertigungsqualität) zu:

- Anzustreben (Ziel, Idealzustand)
- Zulässig (Freigabezustand)
- Prozessindikator (Produktzustand zeigt Prozessabweichung an)
- Fehler (Produkt nicht auslieferfähig)

Im Folgenden finden Sie die Definitionen für die Produktzustände.

Die Entscheidung zur Annahme oder Rückweisung muss auf anwendbaren Dokumenten wie Kaufverträgen, Zeichnungen und Spezifikationen beruhen, wie z. B. IPC/WHMA-A-620 oder anderen mitgeltenden Dokumenten.

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Ein an Perfektion grenzender bevorzugter Zustand. Dies ist allerdings ein "Wunsch-Zustand" und nicht immer realisierbar, außerdem für die Sicherung der Zuverlässigkeit der Baugruppe in ihrer Einsatzumgebung nicht notwendigerweise erforderlich.

Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Diese Bewertung zeigt eine Bedingung an, in der die Baugruppe zwar nicht unbedingt perfekt sein muss, jedoch in ihrer Betriebsumgebung zuverlässig und bestimmungsgemäß funktioniert. Der Zustand "zulässig" kann etwas besser sein, als die Mindestanforderungen an das Endprodukt, un Schwankungen im Produktionsprozess zulassen zu können.

Klassen 1, 2, 3 Prozussin likato

Ein Prozessindikator ist ein Zustand (kein Kehler), der ein Merumal beschreibt, das Form, Einsatzfähijkeit oder Kunktion des Roduktes nicht beeinträchtigt. Gleichwohl geben Prozessindikatoren dem Kunden einen Hinweis auf minder gute Fertigungsfähigkeit und sollten deshalb genutzt werden, den Fertigungsprozess zu verbessen – auch wehn das Produkt als brauchbar eingestuft wird.


Klasser 1, 2, 8 Fehler

Ein Fehler ist ein Zustund, der die Form. Einsatzfähigkeit oder Funktion einer Baugruppe in ihren Betriebsung soung nicht sicherstellt. Der Hersteller muss daraufhin nacharbeiten, reparieren, verschrotten oder ohne weitere Baarbeitung verwenden ("use as is"), abhängig von Design, Wartungsarbeiten und Kundenforderungen.

Hinweis: Viele der gezeigte allustrationen für Prozessindikatoren oder Fehler sind stark übertrieben, um die Grind für die Einstufung zu verdeutlichen.


Draht-/Leitungsvorbereitung

Die Leitungsvorbereitung umfasst die Wahl des korrekten Querschnitts, das Ablängen auf Sollmaß sowie das Abisolieren spezifischer Längen an den Enden, sodass die Leitung gecrimpt oder für eine elektrische Verbindung gelötet werden kann.



Bei den meisten Leitungen/Drähten muss am Ende eine spezifische Lange abisonert worden bevor sie geerimpt oder mit einem Anschloss oder Kontakt verlötet werden können.

Die Länge des abisolierten Bereichs hängt vom verwendeten Anschlüss-oder Kontakttyp av. Als Faustregel für die Abisolierlänge für Crimpverbirdungen gilt die Länge der Crimsbulse bus 0.3 mm (1/32 inch).



Abisolierkriterien

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Die Drahtenden der Leitung sind rechtwinklig zur Längsachse der Leitung abgeschnitten.

Alle Einzeldrähte des Litzendrahtbündels haben die gleiche Länge.

Die Einzeldrähte sind nicht gekerbt, abgeschnitten, flachgedrückt, angeritzt oder anderweitig beschädigt.



Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Litzendrahtbündel sind ungefähr rechtwinklig zur Längsachse der Leitung abgeschnitten. Alle Einzeldrähte des Litzendrahtbündels haben etwa die gleiche Länge. Es sind Grate vorhanden, die sich während der Verarbeitung oder während des Betriebs jedoch nicht ablösen.

Draht-/Leitungsvorbereitung

Litzenbeschädigung Klassen 1

Klassen 2, 3

Zulässig Prozessindikator

Fehler (überschreitet Tabellenwerte)



Tabelle 3-1 Erlaubte Beschädigung der Litzendrähte^{1,2,3}

Coopptabledor	Maximale Anzahl von Einzeldrähten, die abgeschabt, gekerbt oder durchtrennt sind:		
Gesamtzahl der Einzeldrähte im Draht	Klassen 1, 2 gecrimpt oder gelötet	Klasse 3 gecrimpte Anschlüsse	Klasse 3 gelötete Anschlüsse
1 (Massivdraht)	Keine Beschädigung > 10% des Drahtdurchmessers		
2-6	0	0	0
7-15 16-25	3	Ŏ	2
26-40	4 5	3	3
41-60 61-120	6	5	5
121 oder mehr	0%	5%	5%

- Hinweis 1: Leitungen, die bei einem Potenzial von 6 kV oder höher eingesetzt werden, dürfen keine beschädigten Einzeldrähte aufweisen.
- Hinweis 2: Bei metallbeschichteten Drähten gilt eine optische Abweichung, die das Basismetall nicht zum Vorschein bringt, nicht als Beschädigung der Einzeldrähte.
- Hinweis 3: Kerben oder Abschabungen von weniger als 10% des Drahtdurchmessers gelter Drahtbeschädigung.

Bezug: IPC/WHMA-A-620, Tabelle 3-1.

Klassen 1, 2, 3 Fehler

Beschädigte Einzeldrähte, die abgeschabt, gekerbt oder abgettenn. sind, gelten als Fehler, wenn sie die in obiger Tabelle det nie ten Grenzwerte überschreiten. Ein Fehler liegt auch von wenn Aliweichungen im Litzendrahtbündel verhindern, dasses bei der Warbeitul Länge des Crimp-Kontaktbereichs au füllt

Teilweise Abtrennung von Einzel frähten die einen Kontakt de Litzendrahtbündels üler die gesamte getardert. Wickellänge am Anschluss verhindert, At ein Felder in allen Klasso

Verformung des Leite

Zulässig -Verlust der Klassen 1 spilalförinigen Andrdnung **Fehler** lassen 2, 3

Die allgemeine, spiralformige Anordnung der Einzeldränte wurde nicht aufrechterhalten.





Klassen 1, 2, 3

Einzeldrähte sind abgespreizt, die Auffächerung überschreitet weder den Wert von 1 Einzeldraht-Durchmesser, noch ragt sie über den Außenraud der Isolierung hinaus.



Draht-/Leitungsvorbereitung

Wenn Einzeldrähte durch das Abisolieren geradt gezogen wurden, dann wurden sie an ochließena wieder ungelähr in ihre ur prüngliche, spiralförmige Lage zurückversetzt

Einzeldrähte sind vicht veknich

Klasse 1 Zulässig Klasse 2 Prozessindikator Klasse 3 Fehler

drähte sin abgespreizt, die Aufspreizung überschreitet den Wert von einem Einzeldraht-Durchmesser, ragt jedoch nicht über den Außenrand der Isolierung hinaus.



Klasse 1 Zulässig Klassen 2, 3 Fehler




Beschädigung der Isolierung

Draht-/Leitungsvorbereitung

Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Eine leichte, gleichförmige **Eindruckstelle in der Isolierung,** die vom Klemmen mechanischer Abisolierwerkzeuge stammt.

Leichte **Verfärbung** der Isolierung, die von thermischen Prozessen stammt, ist zulässig, solange keine Verkohlungen, Risse oder Spalte vorliegen.



Hinweis: Chemisches Abisolieren von Massivdrähten ist zulässig, solange keine Schwächung des Drahts erkennbar ist.




Crimpen

Crimpen ist ein gängiges Verfahren, um Drähte/Leitungen nit kontakten und Anschlüssen zu verbinden. Die Crimpung afolgt in Innern der Crimphülse. Es gibt zwei Hülsentypen – offene und geschlössere.

Offene Crimphülse


Kontakte und Anschlüsse mit offerer Crimphülse haben zwei "**U-förmige**" Bereiche – einen, um den Braht/Leiter zu crimpen und einen, um die Isoherung zu crimper. Die Isolationscrimpung dient als Fassing des Leiters.





Geschlossene Crimphülse

Kontakte und Anschlüsse mit geschlossener Crimphülse haben einen "O-förmigen" oder geschlossenen Bereich, in den der Leiter gesteckt und gecrimpt wird. Dieser Crimptyp kann ebenfalls eine Isolationscrimpung und eine äußere Isolierhülle haben.



Träger-Stanzreste

Kontakte und Anschlüsse zum Crimpen werden häufig auf Rolle/Spule geliefert, wo sie an einem oder an beiden Enden mit Trägerstreifen verbunden sind.

Von diesem Trägerstreifen werden sie vor oder während des Crimpprozesses durch Abschneiden der Trägerzunge getrennt.



Bereiche bei offener Crimphülse

Isolationscrimpung

Die Isolationscrimpung dient der Fassung oder mechanischen Entlastung der Leitung. Die Crimpung muß die Isolierung fixieren/stützen, sie darf dabei in die Isolierung eindringen, jedoch ohne in die Isolierung einzuschneiden.

Isolationsprüffenster

Das Isolationsprüffenster zeigt das Ende der Isolierung im Übergangsbereich zwischen Isolationscrimpung und Leitercrimpung.

Trichter

Der Trichter ist die Aufweitung an beiden Enden der Leitercrimphülse und dient der leichteren Positionierung der Litzendrähte. Die Aufweitung verringert die Möglichkeit, dass Einzeldrähte an einer scharfen Kante der Hülse eingeschnitten oder gekerbt werden.

Leitercrimpung

Die Leitercrimpung ist die mechanische Verpressung des metallenen Kontakts um den Leiter. Dadurch wird die elektrische Verbindung erzeugt.


Drahtbündel-Ende

Das Drahtbündel-Ende bezieht sich auf die Litzendrähte, die auf der Kontakt-Seite des Anschlusses aus der Leitercrimphülse herausragen.

Crimpnöhe

Die Crimphöhe wird genesser vom höchsten Punkt der gefermten Grimpung zur tiefsten gerundeten Oberfläme.





Isolationscrimpung

Offene Orimphülse

Klassen 1, 2, 3 Anzustrebei

Die Isolationscrimpung schneidet nicht in ___ die Isolierung ein und bricht sie nicht auf.

Die gesamte Isolierung für eine oder mehrere Leitungen wird von den Crimpzungen für die Isolationscrimpung voll umfasst und lagt über diese hinaus.

Vie Zungen der Isolationscrinpung ummassen und fixieren die Sonerung vollständig.




Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Geringfügige Verformungen der Isolierungsoberfläche, solange die Crimpzungen die Oberfläche der Isolierung nicht durch Einschneiden, Aufreißen, Eindringen oder Einstechen beschädigen.

Die Crimpzungen stützen die Leitungsisolierung mindestens entlang des halben Umfangs (180°) und mindestens eine Zunge berührt die Isolierung auf der Oberseite. Die zweite Zunge darf nur um die eigene Materialstärke von der Oberseite der Isolierung abstehen.

Die Crimpzungen berühren sich nicht auf der Oberseite. Sie umschließen die Leitung jedoch so, dass die verbleibende **Öffnung** einen Winkel von höchstens **45°** bildet.







Klassen 1, 2, 3 Fehler

Die **Zungen** der Isolationscrimpung **dringen in die Isolierung ein**.

Mehr als 45°

Die Crimpzungen stützen die Leitung, sie umschließen die Leitung jedoch so, dass die verbleibende Öffnung einen Winkel von mehr als 45° bildet.

Die **Crimpzungen** unterstützen die Leitungsisolierung **nicht wenigstens am halben Umfang (180°)**.

Mindestens eine Crimpzunge hat oben keinen Kontakt mit der Isolierung. Wenn eine Zunge Kontakt hat, steht die zwe te Zunge mehr als die eigene Materialstäng von der Oberseite der Isolierung ab.


Einzeldrähte befinden sich im bereich de Isolationscrimpung des Kontakte



Offene Orimphülse

Klassen 1, 2, 3 Anzustreber

Der Übergang Isolierung/Draht befindet sich in der Mitte des Priffensters.



Klasse 1 Zulässig
Klassen 2, 3 Prozessindikator

Das Ende der kolierung ist bündig mit der Zungen der kollationscrimpung, reich jedock nicht in den Bereich des hüffensters.



Das Ende der Isolierung ist bündig mit dem **Leiter-Crimpbereich, dringt jedoch nicht ein**.



Wenn die Isolierung und der Draht im Prüffenster sichtbar sind, der Übergang jedoch nicht in der Mitte ist, ist das zulässig für die Klassen 2 und 3.

Klassen 1, 2, 3 Fehler



Die Isolierung **ragt in** den Leitercrimpbereich hinein.



Der Übergang Isolierung/Draht befindet sich innerhalb des Bereichs der Isolationscrimpung.

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

An jedem Ende des Leitercrimpbereichs pefindet sich ein Trichter.

Die Trichterhöhe auf der Zuführseite entspricht der **doppelten Dicke** des Kontakt-/Anschlussmetalls.

Dicke des Basismetalls


Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Der Trichter an der Zuführungsseite ist erkennbar, seine Höhe ist jedoch **geringer als die doppelte** Dicke des Crimpkontakt-Metalls.

Ein Trichter ist **nur an der Zuführungsseite**, nicht
jedoch an der Ausgangsseite
(Drahtbündel-Ende)
vorhanden.

Klassen 1, 2, 3 FeNer

An der Zuführungsseite des Crimpbereichs ist kein Trichter erkennbar.



Übermäßige Trichterbildung zeigt eine Übercrimpung oder einen zu geringen Querschnitt des Drahts an.

Leitercrimpung

Crimpung Offene Orimphülse

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Einzeldrähte sind nicht verdrillt, geschnitten oder angepasst, um in den Anschluss zu passen.

Der Leitercrimpbereich ist frei von Isoliermaterial.

> Die Crimpung ist mittig beziglich des Leitercrimpbereiche, die Trichter sind nicht beeinträchtigt.

Die Litzendlähte reichen bis in die Mitte des Litzen rüffensters. Einzeidrähte sind weder gebrochen, noch in den Isolationscrimbereich zurückgefaltet und verden von den Leitercrimpzungen erfasst.


Klasse 3 Prozessindikator

Geringe **Verformung** des Kontakts (z.B. **bananenförmig**) verändern nicht seine Form, Eignung, Funktion oder Zuverlässigkeit.

Hinweis: Ein Steckversuch kann für die endgültige Freigabe erforderlich sein.

Klasse 1 Zulässig
Klassen 2, 3 Prozessindikator

Die Crimpvertiefungen sind nicht gleichförmig, beeinflussen jedoch nicht die Form, Eignung, Funktion oder Zuverlässigkeit.





Klassen 1, 2, 3 Fehler




Die Isolierung ragt in den Leitercrimpbereich hinein.

> Der **Draht** ragt nicht über den Crimpbereich hinaus.

Die **(bananenförmige) Verformung** des Kontakts/ Anschlusses beeinflusst Form, Eignung, Funktion oder Zuverlässigkeit.





Drahtbündel-Ende

Crimpung Offen Crimphülse

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Die Einzeldrähte ragen geringfügig über das Ende des Leitercrimpbereichs hinaus und bilden das "Drahtbündel-Ende" (conductor brush).

Die Einzeldrähte des Drahtbündel-Endes bleiben als Gruppe zosammen und sind nicht ausgespreizt.

Klassen 1, 2, 3 Zulässig

De Einzeldrähte enden **bürdig mit** dem Ende des Trichters.*

*End n die Einzel kahte schon vor dem Ende des Trichters, ist das ein Fehler in den Klassen 1, 2, 3.


Die Einzeldrähte sind ausgespreizt, ragen jedoch nicht über den Rand der Crimphülse hinaus.

V////

Klassen 1, 2, 3 Fehler



Die Einzeldrähte **ragen bis in** die Kontaktzone des Anschlusses hinein.



Einzeldrähte ragen aus dem Bereich der Crimphülse heraus.


Träger-Stanzrest

Crimpung Offene Crimphülse

Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Keine Beschädigung <mark>am</mark> Kontakt oder Anschluss.


Der Stanzrest verhindert nicht das vollständige Zusammenstecken der Kontakte/Anschlijsse.





Klassen 2, 3 Prozessindikator


Die Länge des Stanzrests auf der Kontaktzonenseite ist größer als seine doppelte Dicke, **behindert jedoch nicht den Steckvorgang**.



Die Länge des Stanzrests am Leiterzuführungsende ist größer als seine doppelte Dicke, **ragt** jedoch nach dem Einsetzen des Kontakts inden Kontaktkörper **nicht über** dessen Ende **hinaus**.

Klassen 1, 2, 3 Fehler

Der Stanzrest am Kontaktzonenende **beeinträchtigt** einen vollständigen Steckvorgang.



Nach dem Einsetzen des Kontarts in den Kontak körper **ragt** der Stangrest über das Ende des Kontaktkörpors hinaus.

Der Kontakt Anschlus ist anderweitig **beschädigt** und verletzt die Anforderungen an Form, Eignung, Funktion oder Zuverlässigkeit.

Bereiche bei geschlossener Crimphülse

Isolationscrimpung

Die Isolationscrimpung dient der Fixierung der Leitung. Die Crimpung muss die Isolierung stützen, ohne in die Oberfläche der Isolierung einzuschwiden.

Leitercrimpung

Die Leitercrimpung is die mechanische Verpressung des metallenen Kontakts um den Leiter. Dadurch wird der elektrisch kom inuienisch leitende Pfad etzeugt

Trichter

Der Trichter ist die Aufweitung an beiden Enden der Leitere impholise und dient ac. Jeichteren Positionierung der Litzendrähte. Die Aufweieung erringert die Möglichken, dass Einzeldrähte an einer scharten Kante der Hülse singeschnitten oder gekerbt werden.

Drahtbündel-Ende

Pas Brantbij Idel-Ende bezieht sich auf die Litzendräbee, die auf der Kontakt-Seite des Anschleute aus der Leitercrimphülse herausragen. Wenn das Drahtbündel-Ende sichtbar ist, bedeutet das, dass die Verpressung entlang der vollen Länge der Leitercrimphülse erfolgt ist.



Hinweis: Alle Crimpungen müssen den veröffentlichten Anforderungen des Herstellers entsprechen.
Die beiden Methoden zur Verifizierung der Zuverlässigkeit einer Crimpung sind die Messung
der Crimphöhe und die zerstörende Zugkraftprüfung. Die Zugkraftprüfung misst die Kraft, die
benötigt wird, um die Leitung aus dem Kontakt herauszuziehen.

Isolationscrimpung

Crimpung Geschlossene Crimphülse

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Die Leitungsisolierung ragt in den Bereich der Isolations**crimphülse** hinein.

Die äußere Isolierhülle ist fest mit dem Anschluss verbunden

Die Isolationscrimpung ist gleichmäßig geformt und berührt die Leitungsisolierung, sodass sie gestützt wird, ohne verletzt zu werden.

Die Anschlussisolierung ist nicht beschädigt.



Äußere Isolierhülle

Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Die **ungleichmäßig geformte** Isolationscrimpung berührt die Leitungsisolierung, sodass sie gestützt wird, ohne verletzt zu werden.



OE

Die Anschlussisolierung ist unbeschädigt.

Die Anschlussisolierung ist (mittig) fest mit dem Anschluss verbunden.

Das zusätzliche Füllmaterial oder die Zurückfaltung der Einzeldrähte ist am Zuführungstrichter sichtbar, ragt jedoch nicht über das Ende (die Kante) der Anschlussisolierung hinaus.

Klassen 1, 2, 3 Feller

Die **äußere Isolierung** des Anschlusses ist nicht fest mit dem Anschluss verbunden.

Die **Anschlussisolierung** ist beschädigt und Metall ist freigelagt

Die **Laitung sisolierung** ragt nicht in den lsolationscrimpbereich.

Die **Einzelaräht. des Füllmate ials** ragen über das Ende der Anschlissiselierung hinaus.

> Die **Einzeilrähte** sind zurückgefaltet oder sichtbar im Bereich der Isolationscrimpung.

> > Die **Isolationscrimpung** stützt die Leitung nicht.

Leitercrimpung

Crimpung Geschlossen imphülse

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Die Einzeldrähte (und die Drähte des Füllmatsvials, falls sozifiziert) ragen etwas über den Rand der Leitercrimpung hinax

Alle Einzeldrähte sind im Leitercrimptereich enthalten.

Die Crimpung ist mittig bezüglich as Leitercrimpbereichs.

An jedem Ende des Leitercrimpbergichs ist ein Trienter v rhanden.

Die Anschluss solierung ist unbischädigt. Venn mehrere Einzeldrähte über das Ende des Trichte shinausia en, sud dies gleich lang.

eiterrimpund

Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Mehrere Einzeld ahte ragen über das Ende des Trichters ninaus, sind oper nicht notwendigerweise gleich lang.

Die Einzeldrähte erstrecken sich nicht bis in die Kontaktzone des Anschlusses und enden bündig am Ende des Trichters.

An jedem Ende des Leitercrimpbereichs

ist ein Trichter vorhanden.

Klassen 1, 2 Zulässig Prozessindikator Klasse 3

Die Anschlussisolierung ist beschädigt, jedoch ist weder Metall freigelegt, noch ist die vorgesehene Verwendung beeinträchtigt.

Die Leitercrimpung ist nicht mittig, befindet sich aber auf der Crimphülse.

Die Crimpvertiefungen sind nicht gleichförmig, beeinflussen jedoch nicht die Form, Eignung, Funktion oder Zuverlässigkeit.

Geringe Verformungen des Anschlusses verändern nicht seine Form, Eignung, Funktion oder Zuverlässigkeit.



Klassen 1, 2, 3 Fehler





Es ist nicht an beide l'En en des Leitercrimpbereichs ein Trichter vorhanden, ob vohl aas Werkzeug so ausgelegt ist, dass sich [beim Crimpen] ein Trichter bildet (nicht dargestellt).



Klassen 1, 2, 3 Fehler

Der Stanzrest am Kontaktzonenende verhindert einen vollständigen Steckvorgang.






Schneidklemmverbindung

Die Schneidklemmverbindung ist eine Verbindungsart, bei der eine isolierte Leitung an einen Verbinder oder Anschluss angeschlossen wird, ohne zuvor die Isolierung von der Leitung zu entfernen.

Die Schneidklemmverbindung (SK), im Englischen auch als IDC (Schneidklemmverbindung Connector) oder IDT (Schneidklemmverbindung Terminal) bezeichnet, wird vorwiegend für hochpolige Anschlüsse von Flachbandkabeln, aber auch für den Anschluss individueller Leitungen eingesetzt.



Flachbandkabel

Verbindergehäuse



Die Verbindung entsteht, indem die Isolierung der Leitung durch den Kontakt durchdrungen wird.

Einzelne Schneidklemmkontakte werden häufig innerhalb eines Verbindergehäuses angeordnet, wie die folgenden Bilder zeigen.

Schneidklemmkontakt für Einzeladern



Kerbit dergehäuse

Modular-Steckverbinder (Telafonanschliss) Dieser Abschnitt enthält de Abnahmekriterien für Schneidklemmverbindungen.

Behandelt werden der hochpolige Anschluss von Flachbandkabeln und der individuelle Anschluss von einzelnen Adern.



Ablängen des Kabels


Schneidklemmverbindung Hochpolig, Flachbandkabel

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Das Kabel ist im rechten Winkel zu seiner Kante abgeschnitten.

Der Schnitt ist gerade ausgeführt – ohne erkennbare Abweichungen (Welle oder Unebenheit).

Keine Einzeldrähte ragen aus der Isolierung des Kabels heraus.



Klasse 1 Zulässig
Klassen 2, 3 Prozessindikator

Klassen 1, 2, 3 Zulässig




Einzeldrähte ragen aus dem Kabelende **höchstens um die halbe** Kabeldicke heraus.




Das Kabelende ist so abgeschnitten, dass es aller weiteren Anforderungen de Baugruppe entspricht.

Klassen

Unebene oder wellige Schnittkante des Kabelendes schließt Konformität mit weiteren Anforderungen an die Baugruppe aus.



Einzeldränte ragen im montierten Zustand aus dem Kabelende um mehr als die halbe Kabeldicke heraus oder verletzen den elektrischen Mindest-Isolationsabstand.




Ausklinken des Kabels

Schneidklemmverbindung Hochpolig, Flachbandkabel

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Die Ausklinkungen für die Verbindermontage sind parallel zu den Leitern ausgeführt und reduzieren nicht die Isolierung der Drähte.

Die Länge und Breite der Ausklinkung ist so ausgeführt, dass der Verbinder einschließlich eventueller Zugentlassungsclips oder Abdeckungen montiert werder kann.



(lasser 1, 2, 3 Zulässig




Abdrücke des Verarbeitungswerkzeugs verletzen nicht die Oberfläche der Isolierung.

Abweichungen bei den Ausklinkungen haben keine Auswirkungen auf die Montage und Crimpung des Verbinders und reduzieren nicht die Isolierung des Leiters.

Klassen 1, 2, 3 Fehler

Abweichungen bei den Ausklinkungen beeinträchtigen die Montage und Crimpung des Verbinders oder reduzieren die Isolierung des Leiters.



Abdrücke des Verarbeitungswerkzeugs verletzen die Oberfläche der Isolierung.



Position des Verbinders

Schneidklemmverbindung Hochpolig, Flachbandkabel

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben




Der Verriegelungsbügeldes Verbinders ist auf ganzer Länge vollständig an den Verbinderkörper angepresst.

Die Haltelaschen des Verriegelungsbügels sind vollständig eingesteckt und eingerastet. Der Innenradius bei der Zurückbiegung des Kabels beträgt, falls vorhanden, die doppelte Kabeldicke.

Die Drähte des Flachbandkabels sind mittig bezüglich der Schneidkontakte ausgerichtet.

Der Farbkodierstreifen (oder die Ader mit der niedrigsten Nummer) des Flachbandkabels ist auf den Anschluss 1 ausgerichtet.

Klassen 1, 2, 3 Zulässig



mit der Außenkante des

Verbinderkörpers.

Das Kabelende schließt bündig mit der Außenkante des Verbinders ab oder ragt höchstens um eine Kabeldicke darüber hinaus und verletzt nicht den elektrischen Mindest-Isolationsabstand.

Die innere Biegung des Kabels liegt, soweit anwendbar, bündig am Verbinderkörper an und beeinträchtigt nicht die Montage des Verbinders

Geringfügige Abdrücke des Verarbeitungswerkzeuge verletzen nicht die Oberfläcke der Isolierung des Verbinders oder des Kabels.

> Klasse 1 Zulässig Klasser 2, 3 Fehler

Dis Kabel ragt um mehr als eine Kabeldicke über die Kante des Verbinders hinaus.



Schneidklemmverbindung Hochpolig, Flachhandkabel

Klassen 1, 2, 3 Fehler

Nicht alle Adern des Kabels ragen in den Schneidklemmbereich hinein.



Die Hatelaschen des Verriegelungsbügels sind nicht vollständig eingesteckt und eingerastet.

Freiliegende Drähte verletzen den elektrischen Mindest-Isolationsabstand Nicht dargestelt).

.....


Haltelaschen des Verriegelungsbügels sind aebrochen (nicht dargestellt).



Drähte des Flachbandkabels sind gegenüber den Schneidkontakten verschoben oder werden durch sie kurzgeschlossen (nicht dargestellt).

Die Zurückbiegung des Kabels, soweit anwendbar, beeinträchtigt den mechanischen Sitz des – Verbinders.

Der Farbkodierstreifen des Flachbandkabels ist nicht auf den Anschluss 1 ausgerichtet (nicht dargestellt).



Versatz des Verbinders

Schneidklemmverbindung Hochpolig, Flachbandkabel

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Der Verbinder ist senkrecht zur Kante des Flachbandkabels ausgerichtet.

Das Ende des Kabels ist auf ganzer Länge bündig mit der Außenkante des Verbinders.



Alle Adern sind zentriert bezüglich der V-Nut der [Schneidklemm]-Kontakte des Verbinders.

Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Der Verbinder ist so ausgerichtet, dass alle Adern bezüglich der jeweiligen V-Nut ausgerichtet sind.




Klassen 1, 2, 3 Fehler

Die **Fehlausrichtung** des Verbinders verhindert die Verbindung aller Adern mit ihren Schneidklemmkontakten oder erlaubt Kurzschlüsse zwischen Adern im Schneidklemm Kontaktbereich oder verursacht eine Beschädigung der Adern während des Crimpens

Die Fehlausrichtung des Verbinders ermöglicht das Kurzschließen von Leitern/Adern im Kontaktberach der SchneidNemmkontakte.





Die **Fehlangrichtung** des Verbindess verhindert die Montage des Verriegelungsnügels




Die Vorderkante (Schnittkante) des Kabels ist **nicht parallel** zum Verbinder.

Die Fehlauerichtung des Verbinders verursacht eine **Beschädigung der Adern** während des Crimpens.







^{*}Gilt auch für die vordere und hintere Nut bei Doppel-Nut-Kontakten..

Überstand des Leiters/der Ader

Schneidklemmverbindung Einzelader

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Der Überstand des Leiters/der Ader erstreckt sich bis zum Ende des Schneidklemmverbinders





Klasse 1 Zulässig

Klassen 2, 3 Zulässig



Das Ende des Leiters/der Ader ist **bündig** mit dem elektrischen (= zweiten) Kontakt.



Der Überstand des Leiters/der der erstreckt sich über **mindestens** den halben Leitungsdurchmesser über den zweiten Kontakt hinaus.

Klassen 1, 2, 3 Fehler



Der Leiter/die Ader erstreckt sich nicht über beide Schneidklemmkontakt.



Freillegenae Drähte verletzen den elektrischen Mindostleolationsabstand.


Klassen 2.2 Fuller



Der Überstand des Leites/der Ader erstreckt sich über weniger als den halben Leitungsduchmesser über den zweiten Kontakt hinaus.



Der Leiter/die Ader ist verbogen und ragt aus dem Verbinder heraus.



Klassen 1, 2, 3 Fehler



Beide Zungen der Isolationscrimpung, die verhindern sollen, dass der Draht aus Führung ausbricht, sind **nicht gecrimpt**.



Die Zungen der Isolationscrimpung verletzen den elektrischen Mindest-Isolationsabstand.




Die Zungen der Isolationscrimpung dringen in die Isolierung ein.

Beschädigungen im Kontaktbereich

Schneidklemmverbindung Einzelader

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben











Beschädigungen des Kontakts, die dafür sorgen, dass die Seitenstege der Nuten nicht parallel zueinander stehen.



Klassen 1, 2, 3 Anzustreben



Haltezungen



Der Leiter/die Ader ist vollständig in den Kontakt eingesetzt und reicht bis zur Rückwand des Verbinders.

Schnittdarstellung

Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Der Leiter/die Ader berührt die Rückwand mit leichter Verformung, die Oberseite des Leiters/der Ader ragt jedoch nicht über die Rückwand hinaus.

Es sind Bereiche mit blankem Graht **erkenwar**, es ragt jedoch kein blanker Draht aus dem Verbinderkörger hinaus,

Freiliegende Drähte verletzen nicht den elektrischen Mindest-Isaationsabstand. Der Leiter/aje Adur reicht mindestens 50% in den Zwiegnenraum zwischen der Kontaktkante und der Ruckwand des Verbinders.






Uncuraichende
fixierung aus
Luiter/Autern im
Eingangevereich des
Verbinders.


Den Leiter/ die Äder ist **nicht im** Bereich der Haltezungen.

Der Leiter/die Ader ist **nicht vollständig** in beide V-Nut-Bereiche des Schneidklemm-Kontakts **eingesetzt**. Der Leiter/die Ader ragt **weniger als 1** Leitungsdurchmesser über den hinteren Kontakt hinaus.



Haltezungen sind im Verbinder **gebrochen**.

Der **Querschnitt** des Leiters/der Ader passt nicht zum Verbinder.



Verformung des
Verbindergehäuses
durch Leiter/Adern
mit übergroßer
lsolierung.

Zwei Leiter/Adern sind in einen einzigen Kontakt gecrimpt. Das ist nur zulässig, wenn diese Möglichkeit in den Spezifikationen des Kontakts oder Verbinders beschrieben ist.

Modular-Steckverbinder

Schneidklemmverbindung Einzelader

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben



Alle Adern sind bis zum Anschlag eingeschoben und an der Vorderseite des Steckers sichtbar.



s

Schnittbild

Die primäre
Zugentlastung
ist fest gegen
den Kabelmantel
gepresst.

Die **Kontakte** sind so gecrimpt, dass sie nicht über die Oberkanten der Gehäuseisolierstege hinausragen, die die Kontakte voneinander trennen.

Der Kabelmantel ragt liber die Stelle der Zugendastung hinaus.

Bei Steckern ohne Führungsplatte wird die sekundäre Zugentlestung auf die Ader-Isolierung gechnapt.

klasser 1, 2, 3 Zulässig

Die Adern sina nicht bis zum Anschlag eingeschoben Der Abstan zur Endward beträgt jedoch höchstens 0,5 mm [0,02 n] und alle Mdernragen über die Position der Anschlusse hinaus.


Die Kontakte entsprechen den Spezifikationen des Herstellers für die Crimphöhe.




er Kabelmantel **ragt nicht** über die Stelle der primären Zugentlastung hinaus.

inzelader


Die Adern eind nicht be zum Anschlag eingeschoben. Der Abstand zur Endwand beträgt mehr als 0,5 mm [0,02 in] oder sie ragen nicht über die Position der Anschlüsse hinaus.






Nicht alle Aderenden sind an der Stirnseite des Steckers sichtbar.

Die Kontakte sind nicht ausreichend aecrimpt, sodass sie über die Oberkante der Gehäuseisolierstege hinausragen, die die Kontakte voneinander trennen.






Bei Steckern ohne Führungsplatte hat die sekundäre Zugentlastung keinen Kontakt mit den Adern oder ist nicht eingerastet.

Lötanschlüsse

Dieser Abschnitt beschreibt die Kriterien für das Verzinnen, Formen, Platzieren und Verlöten von Leitern/ Adern mit den beiden gängigsten Anschlussarten – Löthülsen und durchbohrte/gelochte Anschlüsse.







Klassen (, 2, 3) Zulässig

Zulässige Lötverbindungen müssen dort, wo das Lot mit der zu lötenden Oberfläche verschmilzt, Beneuzung und Haftung ze gen und einen

Kontaktwinkel von höchstens 90° bilden.

(Überschieslot (zu viel Lot) ist erlaubt, wenn es nicht über die Kanten der verlöteten Oberflächen hinzus rags)



Verzinnen

Leiter/Adern für Lötanschlüsse müssen verzinnt werden. Die Verzinnung stellt sicher, dass der/die zu verlötende Leiter/Ader eine gle chm ißige und lötbare Oberfläche hat. Das Verzinnen hält auch die Einzeldrähte zusammen, sodass sie geformt werden können, ohne dass einzelre Drähte abgespreizt werden.

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Die Litzendrähte sind gleichfärnig mit einen dünnen Schicht Lot so überzogen, dass die Einzeldrähte leicht erkennbar sina.

Der unverzinnte Bereich am Ende der Isolierung ist nicht großer als em Leitungsdurchmesser.



Klassen 2, 3 Prozessindikator

Lie Einzeldrähte sind nicht erkennbar. Der Lotüberschuss beinträchtigt jedoch nicht die Form, Eignung, Funktion oder Luverlässigkeit.

Das Lot **dringt richt** zu den inneren Einzeldrähten der Litze **vor**.

Klassen 2, 3 Fehler

Die Litzendrähte sind vor dem Verbinden mit Anschlüssen oder der Herstellung von Spleißverbindungen **nicht verzinnt**.

Das Lot benetzt nicht den verzinnten Teil des Drahts.



Nadellöcher, Fehlstellen, Entnetzung/ Nichtbenetzung überschreiten 5% der zu verzinnenden Fläche.




Der **unverzinnte Bereich** am Ende der Isolierung ist **größer als** ein Leitungsdurchmesser.

Gelötete Positionierung der gelochte/durchbohrte Anschlüsse Anschlussdrähte/Leiter Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Der Leiter/die Ader ist durch das Auge des Anschlusses geführt.

Der Leiter/die Ader ist so herumgeführt, dass er gegenüberliegende Seiten des Anschlusses berührt.



Klasse 1 Zulässig Klassen 2, 3 Fehler

Der Umwicklungswinkel beträgt **weniger** als 90°.




Der Leiter/die Ader ist nicht durch das Auge des Anschlusses aeführt.

Der Leiter/die Ader berührt nicht zwei nichtbenachbarte Seiten des Anschlusses.

Klassen (, 2, 3) Feller

Das Leiterende **verletzt** die Anforderung des **elektrischen Madest-Isolationsabstan is** zwischen nicht-verbundenen Leitern.







gelochte/durchbohrte Anschlüsse

Gelötete



Der Lothreniskus ist an der kompletten Verbindungsfläche von Anschlussleiter Drakt und Anschluss ausgehildet.





Die Lötstelle verbindet den Leiter mit dem Anschluss **an 100%** der Verbindungsfläche zwischen Leiter und Anschluss bei Umwicklungen von weniger als 180°.

Klassen 1, 2, 3 Fehler

Lotbenetzung an **weniger als 100%** der Verbindungsfläche von Leiter und Anschluss, wenn die Umwicklung weniger als 180° beträgt.

Lotbenetzung an **weniger als 75%** der Verbindungsfläche von Leiter und Anschluss, wenn die Umwicklung 180° oder mehr beträgt.



Abstand der Isolierung

Gelötete gelochte/durchbohrte Anschlüsse

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

Der Abstand zwischen dem Ende der Leiterisolierung und dem Lot der Lötstelle beträat **1 Leitungsdurchmesser**

1 Leitungsdurchmesser.

ser

Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Der Abstand der Isolierung ist nicht größer als der doppelte Leitungsdurchmesser (inkl. Isolierung) oder 1,5 mm [O,O6 in], je nachdem, was größer ist. Die Verletzung des elektrischen Mindest-Isolationsabstands zu benachbarten Leitern ist dabei jedoch **nicht erlaubt**.

Die Isolierung berührt die Lötverbindung, beeinträchtigt aber nicht die Bildung einer zulässigen Verbindung.

Klassen 2, 3 Prozessindikator

Der Abstand der Isolierung ist größer als der doppelte Leitungsdurchmesser oder 1,5 mm [0,060 in], je nachdem, was größer ist. Ein Kurzschluss mit benachbarten Leitern (der größerer Wert gilt), ein Kurzschluss mit einem benachbarten Leiter darf jedoch nicht möglich sein.

Klassen 1 2, 3 Fehler



Die Isolierung beunträchtigt die Bildung der Lötverbindung. Der Abstand
ver Isolierung
ermoglicht einen
Kurzschluss
mit
benachbarten
Leitern.







Leiterposition

Klassen 1, 2, 3 Anzustreben



Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Die Leiter sind in die volle Hülsentiefe eingesteckt. Sie berühren die Hülsenwand* und **beeinträchtigen keine** nachfolgenden` Montageschritte.

Einzeldrähte des Leiters sind **nicht geschnitten** oder angepasst, um in den Anschluss zu passen.

Mehrere Leiter sind nicht gemeinsam verdrillt.

*Prozessindikator für die Klassen 2, 3.

Klassen 1, 2, 3 Pehle



Klasse 1 Zulässig.





Klassen 1, 2, 3 Anzustreben

1 Leitungsdurchmesser 🧠

Die Isolierhülle überlappt den Anschluss und erstreckt sich auf eine Länge von vier Leitungsdurchmessern.

Die Isolierhülle hat einen Abstand von einem Leitungsdurchmesser von der Basis des Anschlusses.



Klassen 1, 2, 3 Zulässig

Die Isolierhülle überlappt den Anschluss und die Leitungsisolierung um **mindestens zwei** Leitungsdurchmesser.

Die Isolierhülle hat einen Abstand von mehr als 50% des Leitungsdurchmessers und **nicht mehr als** 2 Leitungsdurchmesser vom Fußpunkt des Anschlusses.



Klassen 2, 3 Fehler

Die Isolierumhülle ist beschädigt (eingerissen oder verkohlt).

Die Isoliethüllt über appt die Drahtisolierung un. weniger als zwei Neitungedurchmasser.


Die Isolierhülle hat einen Austana von **mehr als zwei** Leitungs durchmesse n vom Fußpunkt des Anschlusses.


Die leolierhöhe verhinaert, falls Beweglichkeit gefordertvist, die Bewegling der Kontakts (z.E. im Kontakteinsatzkörper).

Die erfordeNiche Nülle fehle.

*Klassen 1, 2, 3 Yehler.

Die solierhülle sitzt **lose** auf dem Anschluss.





ABSCHIRMUNG: Eine metallische Schicht, die um einen Leiter oder eine Gruppe von Leitern angebracht ist, um elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den umschlossenen Leitern/Adern und den äußeren Feldern zu verhindern.

AMERICAN WIRE GAUGE (AWG): Ein Standard-Maßsystem zur Bezeichnung von Drahtdurchmessern. [Je kleiner die AWG-Zahl, desto größer der Durchmesser.] Vorwiegend in den USA verwendet.

ANSCHLUSS: Ein Bauteil, mit dessen Hilfe ein Leiter an einem Pfosten, einem Stift, einem Chassis oder einem anderen Leiter angeschlossen wird, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Zu den Anschlussausführungen gehören Ringösen, Gabelform, Winkel-Flachsteckhülsen, Haken, Flachstecker, Fast-On, Offset- und Flanschausführungen.

ANSCHLUSSFAHNE: Ein Leitungsanschluss.

ANSCHLUSSLEITER: Ein Leiter/eine Ader (mit oder ohne Anschlüssen), der/die zwei Punkte einer Schaltung verbindet.

BANANENFÖRMIGER ANSCHLUSS: Ein stark verbogener Anschluss, der nur schwer in ein Verbindergehäuse eingesetzt werden kann.

BANDKABEL: Ein flaches Kabel aus einzeln isolierten Leitern, die parallel liegen und von einer Laminatfolie fixiert werden.

BENETZUNG: Die Ausbildung einer relativ gleichmäßigen, glatten, ununterbrochenen und fest anhaftenden dünnen Schicht aus Lot auf einem Basismetall.

CRIMPHÖHE: Eine Messung, die die Gesamthöhe der Crimppüler nach dem Crimpen des Anschlusses oder Kontakts ermittelt

CRIMPVERBINDUNG: Endgültige Form einer Anschluss- oder Kontakthülse durch Verpressen der Hülse mit dem Leiter.

DIELEKTRIKUM: Jedes isolierende Medium, das zwischen Leitern wirk.

DRAHT: Draht ist ein dünner Stal oder Facer aus gezogenem Metall.

DRAHTBÜNDEL-ENDE: Litzendrähte, die auf der Kontakt-Softe des Anschlusses aus der Leitercrimphälse heransragen

FIXIERUNG: Eine Hethode oder en Element, das die Einwirkung mechanischer Spannungen auf den Leiteranschluss verringere.

FLACHBANDKABEL: Beliebigee Kabel kat zwei glatten oder gewellten, aber flachen Oberflächen.

GESCHLOSSENE CRUMPHÜLSE: Ein Kontakt oder Anschluss mit einer O-förmigen Crimphülse.

ISOLATIONSCRIMPUNG: Realisiert eine Zugentlastung der Leitung, indem die Isolierung fest fixiert wird, ohne in die Litzendrähte das Leiters einzud ingen.

ISOLATIONSDICKE: Die Wandstärke der verwendeten Isolierung.

ISOLIERUNG: Material, das sich aufgrund seines hohen elektrischen Widerstands eignet, Bauteile, Anschlüsse und Prähtt abzudecken, um einen möglichen zukünftigen Kontakt benachbarter Leiter zu vernindern, der anen Kurzschluss darstellen würde.

KABEL: Eine Gruppe einzelt isolierter Leter, die verdrillt oder parallel geführt, eine gemeinsame Ummantelung besitzen.

KABEL-DAUGRUPPI: Kabal mit montierten Steckverbindern.

KABELDAUM: Eine Grugpe von Leitungen und Kabeln, die üblicherweise mit Alzweigen versehen sind. Gie sind zusammengebunden oder mit einer Gummi-/Kunststoff-Ummantelung verschen. Kabelbäume dienen der Verbindung elektrischer Schaltungen.

KOAMALKABE!: Ein Kabel, bestehend aus einem Mittelleiter, der das elektronische Signal tragt; einem äußeren Leiter, der den Mittelleiter gegen elektronische Störungen abschirmt; einem Dielektrikum (Isolator), das den Abstand zwischen Mittelleiter und äußerem Leiter sicherstellt und schließlich einem Außenmantel, der die Teile im Innern schützt.

KONTAKT: Leitender Teil eines Verbinders, der im Zusammenhang mit einem Gegenstück eine elektrischen Verbindung herstellt oder unterbricht.

KONTAKTSTÄRKE: Legt den größten Leiterquerschnitt fest, für den der Kontakt verwendet werden kann.

LÄNGE DER ABISOLIERUNG: Eine spezifische Länge der Isolierung, die vom Ende der Leitung entfernt wird, bevor die Leitung gecrimpt oder mit einem Anschluss oder Kontakt verlötet werden kann.

LEITER: Unisolierte(r) Draht/Drähte oder isolierte Ader, die sich zur Stromführung eignen.

LEITERCRIMPUNG: Die Leitercrimpung ist die mechanische Verpressung des metallenen Kontakts um den Leiter. Dadurch wird die elektrische Verbindung erzeugt.

LEITUNGSDURCHMESSER: Der Außendurchmesser des Leiters/der Ader/des Drahtbündels einschließlich eventuell vorhandener Isolierung.

LÖTANSCHLÜSSE: Elektrische/mechanische Verbindungsteile, die zum Anschließen eines/einer einzelnen Leiters/Ader oder mehrerer Leiter/Adern durch einen Lötprozess verwendet werden. Gängige Ausführungen dieser Anschlüsse sind Turmlötstützpunkt, Gabellötstützpunkt, Löthülse, Hakenanschluss und gelochter/durchbohrter Lötstützpunkt.

OFFENE CRIMPHÜLSE: Ein Kontakt oder Anschluss mit zwei U-förmigen Bereichen – einer für die Leitercrimpung und einer für die Isolationscrimpung.

QUERSCHNITTSFLÄCHE [CIRCULAR MIL AREA]: Querschnittsfläche des stromtragenden Teils eines Leiters, die in "Circular Mils" angegeben wird.

SCHIRMGEFLECHT: Geflochtene, metallisch blanke oder verzinnte Kupferdrähte zur Abschirmung von Leitungen und Kabeln.

SCHNEIDKLEMMVERBINDUNG: Eine Verbindungsart, bei der eine isolierte Leitung an einen Verbinder oder Anschluss angeschlossen wird, ohne zuvor die Isolierung von der Leitung zu entfernen. Die Verbindung entsteht, indem die Isolierung der Leitung durch den Kontakt durchdrungen wird.

STANZREST: Kurze, verbleibende Materialreste am Beginn oder Ende eines Anschlusses, nachdem er verarbeitet [ausgestanzt] wurde.

STECKER: Der Teil eines Verbinders aus zwei Hälften, der bewegt werden kann, wenn er nicht mit der anderen Hälfte verbunden ist.

TRIAXIALKABEL: Ähnlich einem Koaxialkabel. Es hat jedoch zwei äußere Leiter oder Abschirmungen, die durch ein zweites Dielektrikum voneinander getrennt sind.

TRICHTER: Die Öffnungs-Erweiterungen am Beginn und/oder Ende einer Crimphülsdie zur Vermeidung von Beschädigungen der Einzeldrähte für einen allmählichen Übergang der Querschnittsfläche der Crimphülse sorgen.

TWINAXIALKABEL: Ähnlich einem Koaxialkabel. Es hat jedoch ein Paar isclierte Leiter, die von einem äußeren Leiter/einer Abschirmung umachlossen sind.

UMMANTELUNG: Die äußere Abdeckung eines melnadrigen Nabel

VERBINDER: Eine Einrichtung zur physikalischen umd elektrischen Verhindung von zwei oder mehr Leitern.

VERBINDUNG: Mechanisches Zusammernugen von Bautzilen, um einen elektrischen Stromkreis zu schließen.

VERZINNEN: Das Aufbringen von ot auf den abisolierten Leiter/die abisolierte Ader, um sicherzustellen, dass der zu verlötende Leiter/die zu verlötende Ader eine gleichförmige, löbbare Oberfläche hat und keine Enzeldhähte abgespreizt sind.

ZUGKRA: TPRÜ, UNC. Eine Zerstörende Grüfung bei der am Anschluss und am Leite van der Ader (mit steigender Fraft) gezogen, bis der Anschluss abgezogen wird, oder der Leiter/die Ader reißt. Mitt is der Zugkraftprüfung wird die Stärke der Crimpverbindung ermittelt

Dieses Nachschlagewerk ersetzt keine IPC-Richtlinien oder Spezifikationen und es immt keine Vorrangstellung ein. Während jede Anstrengung unternommen wurde, die passenden Abschnitte aus dem Dokument IPC-A-620 wiederzugeben, enthält dieses Büchlein möglicherwe se nicht alle relevanten Anforderungen und ist nicht zum Einsatz als Richtline in. Branchenkonsens gedacht. Der IPC lehnt jegliche Gewährleistung oder Garantie, explizit oder implizit, zus drück ich ab, und haftet nicht für Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mits der Information, die in IPC-DRM-WHA-B DE dargestellt ist.



Wenn Sie Anmerkungen oder Vorschläge zu diesem Schulungshandbuch und Nachschlagewerk haben, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:

IPC Training
P.O. Box 389

Ranchos de Taos, New Mexico 87557
+1 847.597.2940 (tel.)
+1 575.758.7938 (fax)
ipctraining@ipc.org